

## 非接触型赤外線式温度測定器 JXB-178



- \* 本製品は家庭用の非接触型赤外線式温度測定器です。  
日本国内の医療機器規格基準(管理医療器クラスⅡ)品ではございません。
- \* 本製品は主に室温や液体、物体の表面温度測定用です。  
副次的機能として体温表示が備わっていますが、あくまで目安表示としてご使用下さい。

### ●主な仕様

|             |  |
|-------------|--|
| 測定範囲        | 物体温度測定: 0°C~60°C (32°F~120°F)<br>室温測定: 0°C~40°C (32°F~140°F)<br>体温測定(目安): 32°C~42.9°C (89.6°F~109.2°F)<br><b>LED画面3色(グリーン、オレンジ、レッド)による状態表示</b> |
| 誤差範囲        | 32~34.9°C: ±0.3°C (89.6°F~94.8°F: ±0.6°F)<br>35~42°C: ±0.2°C (95°F~107.6°F: ±0.4°F)<br>42.1~42.5°C: ±0.3°C (107.8°F~109.2°F: ±0.6°F)           |
| 精度          | ±0.1°C (0.1°F)   |
| 測定時間        | 0.5秒   |
| 有効距離        | 3~5cm  |
| メモリー機能      | 最大32件  |
| 電源          | DC3V 単三電池2本(別売)  |
| 自動シャットダウン時間 | 30秒(カラー表示は10秒以内に消灯)  |
| その他の機能      | 各種設定 ①測定モード物体、室温、参考体温の切替機能<br>②警報温度の設定 ③温度補正手動入力機能<br>測定値メモリー、各設定の消去(初期化)可能  |
| 本体重量        | 105g(バッテリーなし)  |
| 通常動作環境      | 10°C~40°C (50°F~-104°F) 湿度<85%   |